

Spiegelstrasse 104
3095 Spiegel b. Bern
Telefon 031 972 42 40
Telefax 031 972 52 01
kontakt@meier-haushaltapparate.ch
www.meier-haushaltapparate.ch

Waschautomaten
Geschirrspüler
Tumbler
Kochherde
Staubsauger
Kühl- und Gefriergeräte
Kleinapparate

meier
Haushaltapparate
Service und Verkauf aller Marken

MIELE in der 55er-Nische



Ihr 76cm hohes Altgerät soll durch einen MIELE-Geschirrspüler ersetzt werden. Was heisst das?

Der Schweizer SMS-Sockel ist meistens ca. 10cm hoch und ungenutzt. Das Gerät von MIELE ist 86cm hoch. Der höhere Spülraum bietet mehr Platz für Geschirr und eine Besteckschublade. Wir planen, Ihre Nische umzubauen, damit der MIELE-Spüler montiert werden kann.

Spiegelstrasse 104
3095 Spiegel b. Bern
Telefon 031 972 42 40
Telefax 031 972 52 01
kontakt@meier-haushaltapparate.ch
www.meier-haushaltapparate.ch

Waschautomaten
Geschirrspüler
Tumbler
Kochherde
Staubsauger
Kühl- und Gefriergeräte
Kleinapparate

meier
Haushaltapparate

Service und Verkauf aller Marken



Das Altgerät wird ausgebaut und die Nische ausgeräumt. Der Sockel wird ausgeschnitten und entfernt, die vordere Sockelblende gekürzt und angepasst.

Der Sockelbereich muss frei sein. Flexible Leitungen sind meist kein Problem, ein Abwasserrohr im Sockel jedoch schon.



Spiegelstrasse 104
3095 Spiegel b. Bern
Telefon 031 972 42 40
Telefax 031 972 52 01
kontakt@meier-haushaltapparate.ch
www.meier-haushaltapparate.ch

Waschautomaten
Geschirrspüler
Tumbler
Kochherde
Staubsauger
Kühl- und Gefriergeräte
Kleinapparate

meier
Haushaltapparate
Service und Verkauf aller Marken



Das Neugerät wird eingebaut und ausgerichtet. Die vorhandene Dekorfront kann wieder montiert werden. In unserem Beispiel wurde neu kein vollintegriertes Gerät mehr montiert, sondern eines mit Edelstahl-Blende.

Spiegelstrasse 104
3095 Spiegel b. Bern
Telefon 031 972 42 40
Telefax 031 972 52 01
kontakt@meier-haushaltapparate.ch
www.meier-haushaltapparate.ch

Waschautomaten
Geschirrspüler
Tumbler
Kochherde
Staubsauger
Kühl- und Gefriergeräte
Kleinapparate

meier
Haushaltapparate
Service und Verkauf aller Marken



Das Neugerät nach der Integration. Nach der Installation sind nur noch die Schnitte für den Ausschnitt des Sockels zu sehen.

Interesse?

